

Allegato A

CAPITOLATO TECNICO

**AFFIDAMENTO INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE ED ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE
DELLA ASL ROMA 2, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 2**

1) Pertini - Aula Sesti

Per l'impianto audio-video dell'aula va previsto un intervento di adeguamento comprensivo di:

- spostamento in avanti (verso il centro della sala) del monitor 50" dalla posizione in cui si trova ora (arretrata rispetto alla sala) e realizzazione di un punto di alimentazione doppio in corrispondenza della nuova posizione del monitor
- predisposizione dei collegamenti HDMI dalle 4 postazioni docente (ciascuna delle quali è provvista di uno slot con un'uscita HDMI) verso una scatola di distribuzione del segnale (che potrebbe essere collocata al di sotto del tavolo docente, al centro di questo) e da questa verso il videoproiettore e verso il monitor 50"
- acquisto di nr 4 radiomicrofoni "da podio" con stativi snelli

2) Monza - Sala Conferenze

Com'è noto la sala ha attualmente un solo punto di alimentazione, collocato vicino alla porta di entrata prossima all'altare, e non ha del tutto punti rete, per cui la connettività si baserà unicamente sui due AP WiFi presenti, con possibili tempi di latenza rispetto ad una connessione via cavo UTP; a seguito del sopralluogo sono emerse le seguenti esigenze:

- realizzazione nr 4 punti elettrici doppi in corrispondenza dei mobiletti fancoil (ventilconvettori) che sono situati sulla parete di destra, al di sotto delle finestre
- installazione di nr 2 monitor 65" su carrello, da collocare sul lato destro della sala (il primo in prossimità dell'altare e il secondo a circa metà della sala), alimentati dai punti elettrici realizzati in corrispondenza dei fancoil
- acquisto di nr 4 radiomicrofoni "da podio" per i docenti che saranno seduti al tavolo
- acquisto di nr 2 radiomicrofoni "gelato" per eventuali interventi da parte dei discenti o del pubblico presente
- acquisto di un piccolo armadio rack, su ruote, da collocare nella nicchia a sinistra dell'altare, in prossimità del punto elettrico all'entrata, nel quale verrà collocato un mixer audio e nr 2 centraline per microfoni (una per i radiomicrofoni da tavolo, l'altra per i radiomicrofoni a "gelato")
- scheda WiFi (da acquistare)
- acquisto di un avvolgicavo, da collocare in prossimità dell'armadietto rack, per eventuale collegamento elettrico di ulteriori dispositivi
- acquisto di un armadietto con chiusura a chiave in cui mettere in sicurezza gli oggetti facilmente asportabili

3) Santa Caterina (Forteguerri) - Sala Conferenze

L'impianto audio-video è stato recentemente oggetto di un intervento di verifica e messa a punto; l'intervento da fare è quindi minimale:

- acquisto di nr 3 radiomicrofoni da podio
- acquisto di una centralina specifica per i radiomicrofoni da podio

4) Marotta - Sala Rotonda

Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato il non funzionamento dell'impianto di condizionamento; gli interventi previsti sono:

- ripristino l'impianto di condizionamento
- ripristino l'oscuramento della cupola che si trova al centro della sala
- realizzare un punto elettrico sestuplo nella parte terminale della sopraelevazione, alle spalle dell'attuale posizione della lavagna utilizzando una canale a due scomparti per il prolungamento dei punti rete che sono situati in posizione centrale
- acquisto di nr 1 monitor 65" su carrello, da collocare al centro della sala in corrispondenza dell'attuale posizione del telo di proiezione
- acquisto di nr 2 diffusori audio (casce acustiche) da fissare a stativi collocati sulla parte sopraelevata della sala
- acquisto di nr 1 ulteriore diffusore da collocare sul muro alle spalle dei discenti
- acquisto di nr 3 radiomicrofoni da podio, da collocare sul tavolo docenti che verrebbe situato a fianco del monitor su carrello
- acquisto di nr 1 radiomicrofono "gelato"

- acquisto di nr 1 distributore HDMI con due uscite HDMI per le postazioni docente, collegato a sua volta con il monitor 65"
- acquisto di un piccolo armadio rack, su ruote, da collocare alle spalle del tavolo docenti, nel quale verrà collocato un mixer audio e nr 2 centraline per microfoni
- sostituire l'attuale tavolo docenti che è di dimensioni piuttosto contenute